

Karta wykonania usługi serwisowej

	Serwisant realizujący zgłoszenie Paweł H / Patryk B	Naprawa w okresie gwarancyjnym TAK ☐ NIE ☒
		Dokumentacja urządzenia TAK ☐ NIE ☒
DIMEN s.c. ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79	NR ZLECENIA: 00541-03	Instalacja o napelnieniu co najmniej 3KG SZWO TAK ☐ NIE ☒
		Instalacja o napelnieniu co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 F-GAZU TAK ☐ NIE ☒
Dane Klienta:		Forma rozliczenia:
Klient: Fiałkowski Marek 503115774 Adres: Szmaragdowa 3/3a/3b Wielkopólna 20/ 20a/ 20b , 56-400 Dane do FV: ... e-mail: m.fialkowski@procon.net.pl		Przelew ☒ Reklamacyjny ☐ Gwarancyjny ☐ Gotówka ☐ Darmowy ☐ INNY ☐ Stacjonarne ☐ Ruchome ☐ Hermetyczne ☐ Niehermetyczne ☐
WYKONANE CZYNNOŚCI		
1. Diagnoza wentylatorów		
Realizacja zgłoszenia (wypełnia Serwis)		
Data rozpoczęcia prac 05.11.2024	Data zakończenia prac 05.11.2024	Dojazd do obiektu ---
Godzina rozpoczęcia prac 12:00	Godzina zakończenia prac 16:00	Ilość godzin 4
Uwagi: Szmaragdowa 3 – uszkodzony 1 wentylator Szmaragdowa 3a – uszkodzony 4 wentylator Szmaragdowa 3b – uszkodzone 4 wentylatory Do wymiany 9 wentylatorów		
Wykonane czynności ☒ KONTROLA OGÓLNA: ☐ INNE: ☐ WYMIANA CZĘŚCI: ☐ KONTROLA SZCZELNOŚCI: ☒ PRZEGLĄD URZĄDZENIA: ☐ WPIS DO CRO:		
Urządzenie wymaga rejestracji w systemie CRO ☐ TAK ☒ NIE		
KONTROLA KOŃCOWA (wypełnia Klient)		
Po wykonaniu czynności stwierdzono prawidłowość/nieprawidłowość Usługa zakończona: TAK ☒ NIE ☐	Data: 05.11.2024  SERWIS tel. 888 439 555 ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79 serwis@dimen.pl	 Czytelny podpis odbierającego Usługę / Naprawę
Zużyte materiały, czynniki.		
Materiał:	Ilość:	Typ:



Szmaragdowa 3b – uszkodzone 4 wentylatory

Do wymiany 9 wentylatorów

Wykonane czynności	☒ KONTROLA OGÓLNA:	☐ INNE:
☐ WYMIANA CZĘŚCI:	☐ KONTROLA SZCZELNOŚCI:	
☒ PRZEGŁĄD URZĄDZENIA:	☐ WPIS DO CRO:	

Urządzenie wymaga rejestracji w systemie CRO ☐ TAK ☒ NIE

KONTROLA KOŃCOWA (wypełnia Klient)


Po wykonaniu czynności stwierdzono prawidłowość/nieprawidłowość Usługa zakończona: TAK ☒ NIE ☐	Data: 05.11.2024 DiMEN s.c. SERWIS tel. 888 439 555 ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79 serwis@dimen.pl	Czytelny podpis odbierającego Usługę / Naprawę
--	---	--

Zużyte materiały, czynniki.			
Materiał:	Ilość:	Typ:	Uwagi:

Karta wykonania usługi serwisowej

Załącznik nr 1/2

	Serwisant realizujący zgłoszenie Paweł H / Patryk B	Naprawa w okresie gwarancyjnym TAK ☐ NIE ☒	
		Dokumentacja urządzenia TAK ☐ NIE ☒	
DIMEN s.c. ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79	NR ZLECENIA: 00541-02	Instalacja o napelnieniu co najmniej 3KG SZWO TAK ☐ NIE ☒	
		Instalacja o napelnieniu co najmniej 5 ton ekwiwalentu co2 F-GAZU TAK ☐ NIE ☒	
Dane Klienta:		Forma rozliczenia:	
Klient: Fiałkowski Marek 503115774		Przelew ☒ Reklamacyjny ☐ Gwarancyjny ☐	
Adres: Szmaragdowa 5/ 5a Wielkopólna 24/ 24a/ 24b , 56-400		Gotówka ☐ Darmowy ☐ INNY ☐	
Dane do FV: ...		Stacjonarne ☐ Ruchome ☐	
e-mail: m.fialkowski@procon.net.pl		Hermetyczne ☐ Niehermetyczne ☐	
WYKONANE CZYNNOŚCI			
1. Diagnostyka wentylatorów			
Realizacja zgłoszenia (wypełnia Serwis)			
Data rozpoczęcia prac 05.11.2024	Data zakończenia prac 05.11.2024	Dojazd do obiektu ---	
Godzina rozpoczęcia prac 08:00	Godzina zakończenia prac 12:00	Ilość godzin 4	
Uwagi: Wielkopólna 24 – uszkodzone 2 wentylatory Wielkopólna 24b – uszkodzony 1 wentylator Szmaragdowa 5 – uszkodzone 2 wentylatory Do wymiany 5 wentylatorów			
Wykonane czynności ☒ KONTROLA OGÓLNA: ☐ INNE: ☐ WYMIANA CZĘŚCI: ☐ KONTROLA SZCZELNOŚCI: ☒ PRZEGŁĄD URZĄDZENIA: ☐ WPIS DO CRO:			
Urządzenie wymaga rejestracji w systemie CRO ☐ TAK ☒ NIE			
KONTROLA KOŃCOWA (wypełnia Klient)			
Po wykonaniu czynności stwierdzono prawidłowość/nieprawidłowość Usługa zakończona: TAK ☒ NIE ☐	Data: 05.11.2024  SERWIS tel. 888 439 555 ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79, serwis@dimen.pl Podpis serwisanta	Czytelny podpis odbierającego Usługę / Naprawę	
Zużyte materiały, czynniki.			
Materiał:	Ilość:	Typ:	Uwagi:



Szmaragdowa 5 – uszkodzone 2 wentylatory

Do wymiany 5 wentylatorów

Wykonane czynności	☒ KONTROLA OGÓLNA:	☐ INNE:
☐ WYMIANA CZĘŚCI:	☐ KONTROLA SZCZELNOŚCI:	
☒ PRZEGLĄD URZĄDZENIA:	☐ WPIS DO CRO:	

Urządzenie wymaga rejestracji w systemie CRO ☐ TAK ☒ NIE

KONTROLA KOŃCOWA (wypełnia Klient)

Po wykonaniu czynności stwierdzono prawidłowość/nieprawidłowość	Data: 05.11.2024	DIMEN s.c. SERWIS tel. 888 439 555 ul. Stalowa 10, 56-400 Oleśnica NIP: 911-196-45-79, serwis@dimen.pl
Usługa zakończona:		
TAK ☒ NIE ☐	Podpis serwisanta	Czytelny podpis odbierającego Usługę / Naprawę

Zużyte materiały, czynniki.			
Materiał:	Ilość:	Typ:	Uwagi: